

Расценки на диагностику винтовых компрессоров "BITZER"

Цены в рублях с учетом 18% НДС

| | HS 53 | HS 64 | HS 74 | HS 85 | OS 53 | OS 74 | HSKC 64 | HSKC 74 | CSH 65 | CS(H)75 | CSH 85 | CSH 95 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.Проверка электродвигателя | 350 | 350 | 350 | 350 | | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.Определение типа масла | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 3.Кислотный тест масла | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 4.Разборка (корпусных деталей) | 2975 | 3150 | 3500 | 3850 | 2450 | 2800 | 3850 | 4200 | 5250 | 6650 | 7350 | 9555 |
| 5.Демонтаж системы маслоотделения | | | | | | | 350 | 350 | 700 | 700 | 1050 | 1575 |
| 6.Измерение осевого перемещения | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1225 |
| 7.Демонтаж статора, ротора | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 |
| 8.Демонтаж сальника | | | | | 350 | 350 | | | | | | |
| 9.Диагностика узлов и комплектующих | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 2100 |
| 10.Акт результатов диагностики+фото | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Итого (рублей) : | 7000 | 7175 | 7525 | 8575 | 6475 | 6825 | 8225 | 8925 | 11025 | 12425 | 13475 | 17255 |

| HS 53 | HS 64 | HS 74 | HS 85 | OS 53 | OS 74 | HSKC 64 | HSKC 74 | CSH 65 | CS(H)75 | CSH 85 | CSH 95 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| HSN 5341-30 | HSK 6451-50 | HSK 7451-70 | HSK 8551-110 | OSK 5341-K | OSK 7471-K | 40 | 50Y | CSH 6551-35Y | CS(H)7551-50Y | CSH8551-80Y | CSH 9551-180 |
| HSN 5341-20 | HSK 6451-40 | HSK 7451-50 | HSK 8561-125 | OSK 5351-K | OSK 7451-K | 50 | HSKC 7451-70 | CSH 6551-50(Y) | CS(H)7551-70(Y) | CSH8551-110(Y) | CSH9561-160 |
| 15 | HSN 6451-40 | HSN 7451-60 | HSK 8571-140 | OSK 5361-K | OSK 7461-K | 40 | HSKC 7461-80 | CSH 6561-40Y | CS(H)7561-60Y | CSH8561-90Y | CSH 9561-210 |
| HSK 5351-35 | HSK 6461-60 | HSK 7461-80 | HSN 8571-125 | K | OSK 7471-K | 60 | 60Y | CSH 6561-60(Y) | CS(H)7561-80(Y) | CSH8561-125(Y) | CSH 9571-180 |
| HSN 5351-25 | HSK 6461-40 | HSK 7461-60 | | K | OSKB 7451-K | | HSKC 7471-90 | | CS(H)7571-70Y | CSH8571-110Y | CSH 9571-240 |
| 20 | HSN 6461-50 | HSN 7461-70 | | K | OSKB 7461-K | | 70Y | | CS(H)7571-90(Y) | CSH8571-140(Y) | CSH 9581-210 |
| HSK 5361-40 | HSKB 6451-40 | HSK 7471-90 | | OSN 5351-K | OSKB 7471-K | | | | | | CSH 9581-280 |
| HSN 5361-25 | HSKB 6461-40 | HSN 7471-75 | | OSN 5361-K | OSN 7441-K | | | | | | CSH 9591-280 |
| HSKB 5361- | | HSKB 7451-40 | | | OSN 7451-K | | | | | | CSH 9591-300 |
| | | HSKB 7461-40 | | | OSN 7461-K | | | | | | |
| | | HSKB 7471-50 | | | OSN 7471-K | | | | | | |