

Расценки на диагностику поршневых компрессоров "BITZER"

Цены в рублях с учетом 18% НДС

Вид работ	ОCTAGON					2х-цилиндровые		4х-цилиндровые			6х-цилиндровые		
	С1	С2	С3	С4	8	эл.двигат елем	сальнико вые	эл.двигат елем	сальнико вые	ступенча тые	эл.двигат елем	сальнико вые	ступенча тые
1.Проверка электродвигателя	350	350	350	350	350	350		350		350	350		350
2.Определение типа масла	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
3.Кислотный тест масла	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
4.Разборка (корпусных деталей)	750	1500	1850	2100	3500	1600	1500	2250	1850	2400	2750	2500	2900
5.Измерение осевого перемещения							175		175			175	
6.Демонтаж клапанных досок	70	70	140	175	350	100	100	175	175	175	200	200	200
7.Демонтаж шатунно-поршневых г-пп	175	175	350	525	1050	250	250	525	525	525	750	750	750
8.Демонтаж сальника							175		175			175	
9.Диагностика узлов и комплектующих	350	350	525	700	1000	400	400	700	700	700	850	850	850
10.Акт результатов диагностики + фото	175	175	175	350	500	175	175	350	350	350	450	450	450
ИТОГО:	2220	2970	3740	4550	7100	3225	3125	4700	4300	4850	5700	5450	5850
	2KC-05.2...2FC-3.2	2EC-2.2...2CC-4.2	4FC-3.2...4CC-9.2	4VC-6.2...4NC-20.2	8GC-60.2...8FC-70.2	2HL-1.2...2N-5.2	2T...2N	4Z-5.2...4N-20.2 4J-13.2...4G-30.2	4T...4N 4H...4G	S4T-5,S4N-8.2 S4G-12.2	6J-22.2...6F-50.2	6H(2)...6F(2)	S6J-16.2...S6F-30.2