

Расценки на ремонт винтовых компрессоров "BITZER"

Цены в рублях с учетом 18% НДС

	HS 53	HS 64	HS 74	HS 85	OS 53	OS 74	HSKC 64	HSKC 74	CSH 65	CS(H)75	CSH 85	CSH 95
1.Демонтаж подшипников, уплотнений (фланец нагнетания), винтовые пары.	700	700	700	1750	700	700	700	700	1750	1750	1750	2275
2.Демонтаж подшипников,уплотнений (корпус)	1750	1750	1750	2800	1750	1750	1750	1750	2800	2800	2800	3500
3.Механическая очистка корпуса,корпусных деталей	3850	3850	5250	5950	2975	3500	5250	5250	5250	7000	8925	10500
4.Химическая очистка корпуса,корпусных деталей	1750	1750	1750	2450	1750	1750	1750	1750	2450	2800	3150	4200
5.Очистка масляных каналов	350	350	350	525	350	350	525	525	700	700	700	1050
6.Очистка винтовой пары	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	1050
7.Монтаж подшипников,уплотнений,винтовой пары (фланец нагнетания)	1400	1400	1400	2800	1400	1400	1400	1400	2800	2800	2800	3500
8.Монтаж подшипников,уплотнений (корпус)	1750	1750	1750	2800	1750	1750	1750	1750	2800	2800	2800	3500
9.Регулировка осевого перемещения	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1750	1750	1750	2275
10.Монтаж системы маслоотделения							1050	1050	1400	1400	1400	1750
11.Монтаж сальника					1050	1050						
12.Монтаж статора,ротора	1225	1225	1400	2450			1400	1400	1925	2100	2450	3500
13.Сборка корпусных деталей, опций	2450	2625	2800	3150	1050	1050	2975	3150	3850	4900	7000	8750
14.Проверка на плотность	350	350	350	350	350	350	700	700	1050	1050	1050	1400
15.Обкатка на холостом ходу	350	350	350	525	350	350	700	700	1050	1050	1050	1400
16.Вакуумирование,заправка маслом, избыточное давление азотом	350	350	350	350	350	350	700	700	1050	1050	1050	1400
Итого (рублей):	17850	18025	19775	27475	15400	15925	22225	22400	31150	34475	39200	50050

HS 53	HS 64	HS 74	HS 85	OS 53	OS 74	HSKC 64	HSKC 74	CSH 65	CS(H)75	CSH 85	CSH 95
HSN 5341-30	HSK 6451-50	HSK 7451-70	HSK 8551-110	OSK 5341-K	OSK 7471-K	HSKC 6451-40	HSKC 7451-50Y	CSH 6551-35Y	CS(H) 7551-50Y	CSH 8551-80Y	CSH 9551-180
HSN 5341-20	HSK 6451-40	HSK 7451-50	HSK 8561-125	OSK 5351-K	OSK 7451-K	HSKC 6451-50	HSKC 7451-70	CSH 6551-50(Y)	CS(H) 7551-70(Y)	CSH 8551-110(Y)	CSH9561-160
HSKB 5341-15	HSN 6451-40	HSN 7451-60	HSK 8571-140	OSK 5361-K	OSK 7461-K	HSKC 6461-40	HSKC 7461-80	CSH 6561-40Y	CS(H) 7561-60Y	CSH 8561-90Y	CSH 9561-210
HSK 5351-35	HSK 6461-60	HSK 7461-80	HSN 8571-125	OSKB 5341-K	OSK 7471-K	HSKC 6461-60	HSKC 7461-60Y	CSH 6561-60(Y)	CS(H) 7561-80(Y)	CSH 8561-125(Y)	CSH 9571-180
HSN 5351-25	HSK 6461-40	HSK 7461-60		OSKB 5351-K	OSKB 7451-K		HSKC 7471-90		CS(H) 7571-70Y	CSH 8571-110Y	CSH 9571-240
HSKB 5351-20	HSN 6461-50	HSN 7461-70		OSKB 5361-K	OSKB 7461-K		HSKC 7471-70Y		CS(H) 7571-90(Y)	CSH 8571-140(Y)	CSH 9581-210
HSK 5361-40	HSKB 6451-40	HSK 7471-90		OSN 5351-K	OSKB 7471-K						CSH 9581-280
HSN 5361-25	HSKB 6461-40	HSN 7471-75		OSN 5361-K	OSN 7441-K						CSH 9591-280
HSKB 5361-25		HSKB 7451-40			OSN 7451-K						CSH 9591-300
		HSKB 7461-40			OSN 7461-K						
		HSKB 7471-50			OSN 7471-K						